

Flex Strip IP 68


1. Flex Strip auf gewünschte Länge mit Schere oder Teppichmesser schneiden

Cut Flex Strip with scissor or carpet knife to desired length



2. Montagehilfsband auf Kappenlänge kürzen

Shorten installation support strip to end cap length



3. Endkappe (Silikon) **ohne** Kabel mit Kleber füllen und auf Stripende schieben. Überflüssigen Kleber entfernen

*Fill glue into end cap (silicone) **without** cable and place it on end of strip. Remove spare glue*



4. Kabelseitig Silikon im Bereich der Lötunkte lösen. Leiterbahnen nicht durchtrennen. Lötunkte säubern

*On wiring side, remove silicone from solder point. **Do not** damage conducting paths. Clean solder points*



5. In aluminium Endkappe, falls notwendig, Loch für Kabel erstellen und Endkappe auf Kabel schieben

If needed drill a hole in aluminium end cap. Place end cap on wire



6. In Silikon-Endkappe Loch für Kabel erstellen und Endkappe auf Kabel schieben

Cut a hole in silicone end cap and push end cap on cable.



7. Kabelende und Lötunkte am Flex Strip mit Lötzinn benetzen und Kabel anlöten

Wet wire ends and solder points with soldering tin and solder wires to Flex Strip



8. Kleber in Silikonendkappe einfüllen und auf Flex Strip schieben. Überflüssigen Kleber entfernen.

Put glue into silicone end cap and place it on Flex Strip. Remove spare glue.



Aluminium Profile

1. Profil mit Abdeckung auf gewünschte Länge sägen

Cut profile with cover to desired length



2. Optional Befestigungslöcher in Profil bohren und ggf. Profil montieren

If needed: drill fixing holes in profile and mount the profile



3. Klebefläche für Flex Strip fettfrei reinigen

Clean sticking surface for Flex Strip free from grease



4. Vorbereiteten Flex Strip mit vorhandenem Montagehilfsband einkleben

Stick prepared Flex Strip with installation support strip to profile



5. Flex Strip mit Spezialkleber einkleben

Fix Flex Strip with special glue



6. Optional Endkappen anschrauben

If needed: screw on end cap



7. Abdeckung einsetzen. Falls erforderlich Abdeckung mit Kleber festkleben

Insert cover into profile. If needed fix cover with glue

